



SERVICE INFO – INA 0148



Импулсен сензор 544 0095 10

Повреда по време на демонтаж

Производители: Citroën, Fiat, Ford, Jaguar, Peugeot

Модели:

Citroën: C4, C5, C8
 Fiat: Scudo
 Ford: Grand C-Max, Mondeo
 Jaguar: XF
 Peugeot: 508, 807

Двигатели: 2.0 Diesel, 2.2 Diesel

Арт. номер: 544 0095 10

За настоящият списък направете справка в каталога



Снимка 1: 544 0095 10 – Импулсен сензор за управление на двигателя

Импулсният сензор за системата за управление на двигателя (снимка 1) е направен от различен материал от демпферната шайба на колянния вал, което може да доведе до корозия между частите. Поради това в повечето случаи частта е повредена по време на демонтажа и следва да се подменя всеки път, след като е демонтирана.



Снимка 2: Импулсен сензор и демпферна шайба на колян вал

По време на монтажа на демпферната шайба на колянния вал, трябва да се спазва предписания момент на затягане на производителя на превозното средство.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
 Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0148