

# Solution



Nº de SWAG 10 91 8540

**¿Pedal de gas roto? Seguro conoce el problema de los clientes que vienen a su taller con un Mercedes Sprinter. SWAG también oferta para esto la alternativa más favorable, p.e. con un**

## **pedal del Acelerador SWAG para todos los Mercedes Sprinter (excepto motores CDI)**

**Nº de SWAG: 10 91 8540**

**Nº de referencia: 9013000304**

Si bien se puede seguir conduciendo con un pedal roto se pierde sin embargo el tacto para accionar el pedal. Para la seguridad de su cliente debe sustituir en todo caso el pedal.

¿Por qué no recurrir en este caso a una pieza de recambio en calidad de pieza original que tenga además un mejor precio que la pieza original?

Además: Sólo para el Mercedes Sprinter tiene SWAG más de 800 piezas en el programa para realizar una reparación profesional.

**Pregunte a su comerciante de SWAG por las piezas de recambio de SWAG. Todas las piezas de recambio también están a disposición en [www.swag.de](http://www.swag.de).**