

Ampliamento dei criteri di sostituzione

Per facilitare la procedura di restituzione alle officine, TRW ha deciso di ampliare i criteri di restituzione per le pinze freno sostitutive con freno di stazionamento elettrico (EPB).

A partire da subito verranno accettati anche i seguenti danni ai componenti elettrici delle pinze freno EPB:

Alloggiamento attuatore difettoso (Fig.1)



Zoccolo d'innesto difettoso (Fig.2)



TRW accetterà i danni ai componenti elettrici solo a condizione che l'alloggiamento sia altrimenti intatto.

I criteri principali per la restituzione delle pinze freno sostitutive, come descritti nella Service Information XZS119, devono essere osservati scrupolosamente!

