



SERVICE INFO – INA 0047



Náhrada napínacího ramene 534 0062 20 za 534 0340 10 pro Mercedes Actros

Výrobce: Mercedes

Modely: Actros


Konstrukční
vzor motoru: OM
541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

OE č.: (1) A 541 200 2470 (staré)
(2) A 541 200 2570 (nové)

Objednací č.: (1) 534 0062 20 (staré)
(2) 534 0340 10 (nové)



Obrázek 1: 534 0062 20 (nahrazené provedení)



Obrázek 2: 534 0340 10 (aktuální provedení)

Napínací rameno 534 0062 20 (obrázek 1) se již nedodává a je nahrazeno objednacím číslem 534 0340 10 (obrázek 2).

Důležitými rozdíly jsou změněná kladka s vylepšenými vlastnostmi vedení a modifikovaná základní deska.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REPPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.reppert.cz, reppert.cz@schaeffler.com

REPPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REPPERT

INA 0047