



SERVICE INFO – INA 0047



Αντικατάσταση τεντωτήρα 534 0062 20 σε 534 0340 10 για Mercedes Actros

Κατασκευαστής: Mercedes

Μοντέλα: Actros

Konstrukční
vzor motoru: OM
541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

Κωδικός OE: (1) A 541 200 2470 (παλιό)
(2) A 541 200 2570 (νέος)

Κωδικός
ανταλλακτικού: (1) 534 0062 20 (παλιό)
(2) 534 0340 10 (νέος)

Ο τεντωτήρας 534 0062 20 (εικόνα 1) δεν είναι πλέον διαθέσιμος και έχει αντικατασταθεί με το εξάρτημα No. 534 0340 10 (εικόνα 2).

Οι βασικές διαφορές μεταξύ των δύο σχεδιασμών είναι ένα νέου τύπου ρουλεμάν με βελτιωμένα χαρακτηριστικά και η διαφοροποιημένη πλάκα προστασίας.



Εικόνα 1: 534 0062 20 (αντικαταστάθηκε)



Εικόνα 2: 534 0340 10 (τρέχον)

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
schaefflergr@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.gr>
www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPPERT

INA 0047