

# SERVICE-INFO



## Zamjena zateznog ramena Kat. Br. 534 0062 20 za Kat. Br. 534 0340 10 za vozila Mercedes Actros

**Proizvod vozila:** Mercedes

**Model:** Actros

**Modeli motora:** OM

541.920, 541.921,  
541.922, 541.923,  
541.924, 541.925,  
541.926, 541.927,  
541.941, 541.943,  
541.944, 541.947,  
542.920, 542.921,  
542.922, 542.925,  
542.940, 542.960

**OE Br.:** (1) A 541 200 2470  
(stara izvedba)

(2) A 541 200 2570  
(nova izvedba)


**Kat. Br.:** (1) 534 0062 20  
(stara izvedba)

(2) 534 0340 10  
(nova izvedba)



**Slika 1:** 534 0062 20  
(zamijenjena izvedba)

Zatezno rame Kat. Br. 534 0062 20 (slika 1) za natezanje remena više se ne isporučuje i zamijenjeno je artiklom Kat. br. 534 0340 10 (slika 2).



**Slika 2:** 534 0340 10  
(aktualna izvedba)

Osnovne razlike između dvije izvedbe su: Nova rolica sa poboljšanim osobinama vođenja (izravnavanja) i pojačana bazna zaštitna ploča.



Poštujte specifikacije  
proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ili u RepXpert na adresi [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Izdano 11.2009

**INA 0047**

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

**Schaeffler Automotive Aftermarket**

Ogrizovičeva 28 b

10000 Zagreb

Hrvatska

Tel.: +385 1 3701 944

[aftermarket.hr@schaeffler.com](mailto:aftermarket.hr@schaeffler.com)

[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

