

SERVICE-INFO



Náhrada napínacieho ramena 534 0062 20 za 534 0340 10 pre Mercedes Actros

Výrobca: Mercedes

Modely: Actros

**Konštrukčný
vzor motora:**

OM

541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

OE-čísla: (1) A 541 200 2470
(staré)

(2) A 541 200 2570
(nové)


Obj. č.: (1) 534 0062 20
(staré)

(2) 534 0340 10
(nové)



Obrázok 1: 534 0062 20
(nahradené vyhotovenie)

Napínacie rameno 534 0062 20 (obrázok 1)
sa už nedodáva a je nahradené objednávkovým
čísлом 534 0340 10 (obrázok 2).



Obrázok 2: 534 0340 10
(aktuálne vyhotovenie)

Dôležitými rozdielmi sú zmenená kladka
s vylepšenými vlastnosťami vedenia a mo-
difikovaná základná doska.



Dbajte na údaje výrobcu vozidla!

Príslušné náhradné dielce nájdete v na-
šom On-line katalógu
www.Schaeffler-Aftermarket.com alebo
v RepXpert na adrese **www.RepXpert.com**.

Stav 11.2009

INA 0047

Technické zmeny vyhradené

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket