



SERVICE INFO – INA 0054



Οπτικές διαφορές στον τεντωτήρα 533 0086 30

Κατασκευαστές: Audi, Ford, Seat, Volkswagen

Μοντέλα:

Audi: A6, 80
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo I
VW: Caddy II, Golf III, Golf IV, Passat, Polo, Sharan, Vento, Transporter T4

Κινητήρες:

1.7 D, 1.7 SDI
1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI
2.4 D, 2.5 D

Κωδικός OE:

Ford: 95VW-10145-DA
1039808
VW-Gruppe: 028 903 315 N (αντικαταστάθηκε)
028 903 315 R (τρέχον)

Κωδικός

ανταλλακτικού: 533 0086 30

Και οι δύο παραπάνω σχεδιασμοί του τεντωτήρα 533 0086 20 μπορεί να έχουν τοποθετηθεί στο όχημα. Η INA παρέχει αυτή τη στιγμή την έκδοση που εμφανίζεται στην εικόνα 1.

Και οι δύο σχεδιασμοί πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.



Εικόνα 1: Σχεδιασμός INA με δύο βίδες M8x35



Εικόνα 2: Σχεδιασμός με δύο βίδες M8x22

Υπόδειξη:

Πρέπει να χρησιμοποιούνται οπωσδήποτε οι βίδες (M8x35) που παρέχονται από την INA, λόγω του αυξημένου πάχους συνδέσμου του τεντωτήρα 533 0086 30 (εικόνα 1).

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece

schaefflergr@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0054