



SERVICE INFO – INA 0095



Αλλαγή στο σχεδιασμό που επηρεάζει την τροχαλία τάνυσης 534 0168 10

Κατασκευαστές: Land Rover, MG, Rover

Μοντέλα:

Land Rover: Freelander
MG: ZR, ZS
Rover: 25

Κινητήρες:


Land Rover: 1.8
MG: 1.4, 1.6
Rover: 1.2

Κωδικός

ανταλλακτικού: 534 0168 10

Κωδικός OE:

PQG100180
PQG100180A
QVU 10022



Εικόνα 1: Προηγούμενος σχεδιασμός (αριστερά) και νέος σχεδιασμός (δεξιά)

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των προϊόντων μας, έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις στην τροχαλία τάνυσης με κωδικό 534 0168 10.

Αυτή η Τεχνική Πληροφορία δείχνει τις οπτικές διαφορές της προηγούμενης (Εικόνα 1, αριστερά) και της νέας έκδοσης (Εικόνα 1, δεξιά).

Κατά τη μεταβατική περίοδο, μπορεί να διατίθενται και οι δύο τύποι.

Οι δύο εκδόσεις διαφέρουν μόνο στην εμφάνιση. Και οι δύο πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece

schaefflergr@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0095