



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Cambio de la polea tensora 531 0813 10

Fabricantes: Ford, Mazda, Volvo

Modelos:

Ford: B-Max, C-Max, Grand C-Max, Fiesta, Focus, Fusion, Mondeo

Mazda: 2

Volvo: C30, S40, V50

Año de

construcción: de 2005

Motores: 1,25, 1,4, 1,6 16V

Nº de artículo: 531 0813 10

530 0495 10 (KIT)

530 0495 30 (KIT+bomba de agua)

Referencias originales:

Ford: 1376164

5M5G-6K254-AB

Mazda: C401-12-500

Volvo: 30750905



Figura 1: La versión anteriores (izquierda) / La versión nueva (derecha)

Debido al desarrollo constante de nuestros productos, se ha modificado la polea tensora 531 0813 10 y el tornillo de fijación correspondiente.

Esta información de servicio muestra las características visuales de la versión anterior (figura 1, izquierda) y de la versión nueva (figura 1, derecha).

Es posible que se mezclen las variantes de los diferentes tipos durante la fase de transición.

Ambas versiones cumplen con las especificaciones técnicas y pueden utilizarse en los vehículos indicados.

Durante el montaje de la nueva versión de polea debe utilizarse el tornillo de fijación M8x47 suministrado. Debido a que el alojamiento del tornillo se ha modificado, no se deben mezclar en la instalación tornillos de distintas versiones de polea ni reutilizar el antiguo.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 84
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

