



INA INFORMACIÓN DE SERVICIO



Tensor de correa 534 0314 10

Brazo tensor con amortiguador de vibraciones premontado

Fabricante:	Citroën
Modelos:	C2, C3
Motores:	1.4 16V
Nº de artículo:	534 0314 10 (actual) 533 0090 10 (sustituido)
Referencia original:	5751.E0 5751.E1 5751.H2 9656150280



Fig. 1: 534 0314 10 – Tensor de correa para correa trapecial poli V



Fig. 2: 533 0090 10 – Amortiguador de vibraciones

El amortiguador de vibraciones 533 0090 10 (Fig. 2) y la polea correspondiente del brazo tensor están sujetos al mismo desgaste. Desde el punto de vista técnico, es conveniente sustituir ambos componentes a la vez. Por este motivo, Schaeffler Automotive Aftermarket solo ofrece el tensor de correa completo 534 0314 10 (Fig. 1).

El amortiguador de vibraciones 533 0090 10 (Fig. 2) deja de distribuirse por separado.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.rexpert.es

SCHAEFFLER
REXPERT