



INA INFORMAZIONE TECNICA



Sensore a impulsi 544 0095 10

Danni nella fase di smontaggio

Produttori: Citroën, Fiat, Ford, Jaguar, Peugeot

Modello:

Citroën : C4, C5, C8

Fiat: Scudo

Ford: Grand C-Max, Mondeo

Jaguar: XF

Peugeot: 508, 807

Motori: 2.0 Diesel, 2.2 Diesel

N. art.: 544 0095 10

Per l'assegnazione attuale, consultare i cataloghi

A causa dell'abbinamento dei materiali (figura 1) è spesso difficile smontare il sensore a impulsi dallo smorzatore di vibrazioni dell'albero motore (figura 2).



Figura 1: 544 0095 10 – Sensore a impulsi per la gestione del motore

Nella maggior parte dei casi, il sensore a impulsi viene danneggiato in questa operazione. Per questo, si consiglia, sostanzialmente, di sostituire tale componente.



Figura 2: Sensore a impulsi per lo smorzatore di vibrazioni dell'albero motore

Durante il montaggio dello smorzatore di vibrazioni dell'albero motore prestare assolutamente attenzione alla coppia di serraggio indicata dal costruttore del veicolo.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
 Via Varesina 158/162, 20156 Milano
 Tel. 02 8450 4391
 assistenza-aftermarket@schaeffler.com
 www.repxpert.it

SCHAEFFLER
REPXPPERT