



INA INFORMAZIONE TECNICA



Rullo tenditore 531 0938 10

Osservare assolutamente la corretta direzione di tensionamento

Produttori: Geely, Volvo

Motori: 1.5 litri benzina

N. art.: 531 0938 10

Per i codici aggiornati fare sempre riferimento al catalogo

Per i motori dei due costruttori di veicoli Geely e Volvo, il rullo tenditore 531 0938 10 deve essere ruotato in direzione diversa per tendere la cinghia dentata.

Il rullo tenditore deve essere ruotato in senso orario per i motori del costruttore di veicoli Geely, in senso antiorario per Volvo.

Se non viene osservata la direzione di regolazione, non è garantito il corretto tensionamento della cinghia dentata.



Figura: Rullo tenditore 531 0938 10

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
 Via Varesina 158/162, 20156 Milano
 Tel. 02 8450 4391
assistenza-aftermarket@schaeffler.com
www.repxpert.it

SCHAEFFLER
REP>XPERT