



SERVICE INFO – INA 0198



Rola de tensionare 531 0938 10

Verificați întotdeauna să fie corectă direcția de tensionare

Producători: Geely, Volvo

Motorizare: Benzină 1,5 l

Nr. identificare
piesă: 531 0938 10

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele
forme de prezentare

La motoarele produse de Geely și Volvo, fulia de tensionare
531 0938 10 trebuie rotită în direcții diferite, pentru
a tensiona cureaua dințată.

Fulia de tensionare la motoarele produse de Geely trebuie
rotită în sensul acelor de ceasornic, pe când la motoarele
Volvo, aceasta trebuie rotită în sens invers acelor de
ceasornic.

Dacă direcția de tensionare setată este incorectă, cureaua
dințată nu va fi tensionată corect.



Fig.: Rola de tensionare 5310938 10

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

INA 0198

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPERT