



PRODUCT RANGE

NOUVEAUX : RADIATEURS D'HUILE POUR VOITURES PARTICULIÈRES


18 ARTICLES POUR PLUS DE 81 MILLIONS DE VÉHICULES



RADIATEURS D'HUILE POUR VOITURES PARTICULIÈRES

L'huile moteur sert non seulement à la lubrification et à l'étanchéité des pièces fortement sollicitées du moteur, comme les pistons par exemple, mais également à leur refroidissement. L'huile circule en circuit fermé du carter d'huile aux pièces mobiles du moteur au travers de la pompe à huile et retourne dans le carter d'huile. Un refroidissement supplémentaire est produit par un radiateur d'huile intégré au circuit d'huile.

De nombreux radiateurs d'huile se composent aujourd'hui d'un empilement de plusieurs plaques qui forment des canaux séparés, avec respectivement un canal d'huile et un canal de liquide de refroidissement en alternance. Les canaux peuvent comporter des éléments destinés à augmenter la surface en vue d'une meilleure transmission de la chaleur.



Motorservice a élargi sa gamme de produits avec des radiateurs d'huile pour voitures particulières sous la marque haut de gamme Pierburg.

Ils existent en deux versions : radiateurs d'huile moteur et radiateurs d'huile de boîte de vitesses. Et le meilleur : les joints adaptés sont compris.

En outre, ces radiateurs d'huile pour voitures particulières sous la marque Pierburg complètent la gamme existante pour véhicules utilitaires sous la marque BF.



Les 18 produits de qualité première monte offrent d'ores et déjà aux garages un potentiel commercial de plus de 81 millions de véhicules dans le monde, et la gamme s'élargit sans cesse.



REMARQUE

Les résidus d'érosion ou les copeaux peuvent encrasser, voire obstruer, les radiateurs d'huile. Un nettoyage n'élimine pas intégralement les impuretés présentes dans les fines lamelles. Si un radiateur d'huile usagé est réutilisé, ces impuretés peuvent se détacher, entrer dans le circuit d'huile et causer des dégâts dans le moteur ou une usure prématurée. C'est pourquoi le radiateur d'huile ne doit pas être nettoyé lors de la rectification d'un moteur, mais doit toujours être remplacé.



ATTENTION

Les fuites du circuit d'huile peuvent occasionner non seulement des dommages environnementaux, mais également des dégâts dans le moteur. Par conséquent, lors de l'entretien, vérifiez non seulement l'étanchéité du radiateur d'huile, mais également le parfait état des conduites d'huile.

N° Pierburg	N° de réf. *	Constructeur	Applications
7.09269.21.0	078 117 021 A	VAG	1.6/1.8/2.0/2.4/2.6/2.8 (essence)
7.09269.22.0	06J 117 021 Q ; 06J 117 021 P	VAG	1.8/2.0 TFSI
7.09269.24.0	11 42 7 525 333	BMW	2.0/2.5/3.0 (essence)
7.09269.25.0	09G 409 061	VAG	1.6/1.8/2.0/2.5 (essence)
7.09269.26.0	04E 117 021 K	VAG	1.0/1.2/1.4/1.5 TFSI
7.09269.27.0	068 117 021 B	VAG	1.9 TDI/1.8/2.0/2.6/2.8/2.5 TDI
7.09269.29.0	646 188 03 01 ; 611 188 03 01 ; 5080402AA	Mercedes-Benz ; Jeep	2.1 CDI/2.7 CRD/3.1 TD/4.0/4.7/2.2 CDI
7.09269.30.0	1103.K2 ; 1 145 941 ; 30711522	PSA ; Ford ; Volvo	1.4/1.6 HDi/1.4/1.6 TDCi/1.6 D
7.09269.31.0	028 117 021 E	VAG	1.9 TDI/2.4/2.8/3.0
7.09269.32.0	038 117 021 E	VAG	1.2 TDI/1.4 TDI/1.9 TDI/2.0 TDI
7.09269.33.0	56 50 833 ; 55355603	GM ; Alfa Romeo	1.4/1.6/1.8 (essence)
7.09269.34.0	11 42 7 508 967	BMW	1.6/1.8/2.0 (essence)
7.09269.35.0	1103.L1 ; 1 516 998 ; 11 42 7 805 977	PSA ; Ford ; Mazda ; Mini	1.6 HDi/1.5 TDCi/1.6 TDCi/1.6 MZR-CD
7.09269.36.0	271 188 04 01	Mercedes-Benz	1.6/1.8 (essence)
7.09269.37.0	1103.N1 ; 1103.H4 ; 9650863380	PSA ; Fiat	2.0/2.2 HDi/2.0 JTD/2.8 JTD
7.09269.38.0	112 188 04 01	Mercedes-Benz	1.6/2.4/2.6/2.8/3.2/3.7 (essence)
7.09269.39.0	82 00 923 115 ; 213059324R	Renault ; Nissan ; Dacia	1.5 dCi
7.09269.40.0	03L 117 021 C	VAG	1.2 TDI/1.6 TDI/2.0 TDI

*Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations. Pour les références et les pièces de rechange, voir les catalogues actuels ou les systèmes se basant sur les données TecAlliance.

HEADQUARTERS :

MS Motorservice International GmbH

Wilhelm-Maybach-Straße 14–18
74196 Neuenstadt, Germany
www.ms-motorservice.com

MS Motorservice France S.A.S.

Bâtiment l'Etoile – Paris Nord II
40 avenue des Nations
93420 Villepinte, France
Téléphone : +33 149 8972-00
Télécopie : +33 149 8972-01
www.ms-motorservice.fr

www.ms-motorservice.com

© MS Motorservice International GmbH – FL 1937-03 – FR – 05/20 (062020)