



Audi/ VW Turbo Olajbevezető cső eltömődése 1.8T Benzin motoroknál

Motorkódok: AJL/AEB/ANB/APU/ARK/AWT/BFB/AMB/AVJ

Leírás:

Minden turbófeltöltő cseréjénél szükséges az olajbevezető cső cseréje.

A cső geometriája és kialakítása miatt a szabad átjárhatósága nem ellenőrizhető. A beleégett olaj következtében, a keresztmetszet jelentősen leszűkül és akár teljesen elzáródik.

A bonyolult geometria miatt a cső biztonsággal nem tisztítható!

Ha a csövet nem cseréljük ki, számíthatunk a turbó újbóli meghibásodására és a jótállás elvesztésére.

Alkalmazási terület

Ez a szervizinformáció a következő cikkszámú turbo feltöltőkhöz érvényes:

10739806, 10739807, 10739808