

Sípoló hang röviddel a beszerelés után, alacsony teljesítmény!


Gyártók: Renault, Nissan, Volvo, Mitsubishi

Modellek: S40I, V40, Carisma, Laguna, Magane, Espace, Primera

Leírás:

A turbó beszerelésénél különösen figyelni kell a kipufogócsonk és a turbó közti tömítés helyes felhelyezésére!

Könnyen lehet a tömítést rosszul beépíteni, (lásd az ábrákat) ezáltal a sípoló hang és alacsony teljesítmény problémáját okozva!



Alkalmazási terület

Ez a szervizinformáció a következő cikkszámú turbo feltöltőkhöz érvényes:

10750213