

Para: Rede de distribuidores Gates no Brasil

Informamos a todos os clientes que no momento da venda/aplicação dos tensionadores **T43227** e **T43136** deve-se consultar o Catálogo NAVIGATES atualizado, verificando se o **CÓDIGO ORIGINAL** e a **IMAGEM/DESIGN** do tensionador antigo, que será substituído, são exatamente iguais. Abaixo seguem as informações detalhadas:

IMAGEM - T43227 (CÓDIGO OE 473H-1007060)



IMAGEM - T43136 (CÓDIGO OE 473H-1007060AB)



A mesma recomendação se aplica para os kits **KS812**, **KS813** e **KS822** que contém esses tensionadores como componentes, pois há dois modelos diferentes de motores para o mesmo ano e aplicações de veículo, neste caso também deve-se verificar o código correto da correia. Se faz necessário este processo de identificação na aplicação para a garantia da montagem e durabilidade dos produtos.

Boas Vendas!!!