



## LUK 0055 – SERVICE INFO



### LuK DKZ 415 0560 10

#### Zmodyfikowany pierścień czujnika

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Producent:</b>     | Ford        |
| <b>Model:</b>         | Transit     |
| <b>Rok produkcji:</b> | 2006 -      |
| <b>Silnik:</b>        | 3,2 TDCi    |
| <b>LuK DKZ:</b>       | 415 0560 10 |



Foto 1: Rozwiązanie do 03/2012



Foto 2: Rozwiązanie od 04/2012

W związku z ciągłym rozwojem naszych produktów, uległ zmianie pierścień czujnika prędkości obrotowej wału oraz łożysko koła zamachowego 415 0560 10.

Foto 1 przedstawia rozwiązanie stosowane do marca 2012r.  
Foto 2 przedstawia nowe rozwiązanie dostarczane od kwietnia 2012.

Nowa generacja pierścienia czujnika różni się od swojej poprzedniej wersji tym, że posiada ona zmniejszoną grubość materiału i inny kształt zębów. Zastąpienie łożyska ślizgowego łożyskiem kulkowym spowoduje dłuższy czas eksploatacji.

**Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!**

**Infolinia Schaeffler REPPERT: +48 22 245 85 55\***

\* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00

**www.reppert.pl**

SCHAEFFLER  
**REPPERT**