



LuK Service Info



Part Nr: 131 0290 10 — 310mm TBFR

Manufacturer: NEW HOLLAND FORD

Model: 5000, 6000 & 7000

Art.-Nr.: 131 0290 10

Info: 131 0290 10 replaces/ersetzt/
remplace/sustituye a/sostituisce
131 0035 50



631 1073 09 = 131 0290 10 + 331 0152 10
631 1073 07 = 131 0290 10 + 331 0152 10 + 500 0199 40 + 410 0021 00
631 1074 09 = 131 0290 10 + 330 0117 10
631 1074 07 = 131 0290 10 + 330 0117 10 + 500 0199 40 + 410 0021 00



When replacing a 4 lever coil spring clutch with LuK diaphragm type clutch, shims are not required.



Al reemplazar el embrague de muelles helicoidales con 4 patillas por el de diafragma, no es necesario colocar calzos.



Wenn die 4-Hebel-Schraubenfederkupplung durch eine LuK-Tellerfederkupplung ersetzt wird, entfallen die Segmentbleche.



La sostituzione di una frizione a molle elicoidali a 4 lamelle con una frizione a diaframma LuK non richiede spessori.



Le remplacement d'un embrayage à ressorts hélicoïdaux à 4 leviers par un embrayage à diaphragme LuK ne requiert pas de cales de réglage.



131 0035 50



131 0290 10

- For accurate model information please see LuK catalogue
- Die genaue Fahrzeugzuordnung entnehmen Sie bitte dem LuK-Katalog
- Pour plus d'information sur les applications veuillez vous référer au catalogue LuK
- Para obtener información sobre el modelo, rogamos consulte el catálogo de LuK
- Per informazioni sul modello consultare il catalogo LuK

You want more? We can help!

Phone: +44 (0) 1432 264 264

Fax: +44 (0) 1432 375 760

aftermarket.uk@schaeffler.com

www.repxpert.co.uk

SCHAEFFLER
REP>XPERT