

Техническая информация

Выход из строя ролика-натяжителя в результате некорректной установки пружины натяжителя - СТ 738 К1 (Mitsubishi, Proton тип двигателя 4G, другие модели)

Проблема:

Выход из строя ременного привода в результате разрушения натяжного ролика.



Причина:

Разрушение рабочей поверхности ролика как следствие действия недопустимой внешней нагрузки (пружины).

Решение:

Обязательно удостоверьтесь, что пружина натяжителя установлена правильно.

В противном случае, неправильный контакт пружины с рабочей поверхностью ролика неизменно ведет к поломке.

