

Aplicações:

Mercedes-Benz classe CLS (219),
classe E (211), classe SL (230,
231)



febi 21530 (implementação antiga)



febi 27880 (implementação nova)

PT

Casquilho do Braço Oscilante

Problema

Ao reparar o braço de suspensão em qualquer um dos modelos Mercedes-Benz listados acima, o casquilho do braço oscilante tem um design diferente do que foi removido.

Causa

Durante a produção dos modelos Mercedes-Benz listados acima, foram efetuadas melhorias nas características de ruído, vibração e conforto dos componentes da suspensão. Foi desenvolvido um novo casquilho do braço oscilante para substituir o desenho original de borracha metálica, no entanto o fabricante continuou a oferecer ambas as versões como peças de substituição.

Solução

Se o casquilho original removido do braço de suspensão for o modelo antigo, a febi recomenda a instalação da versão melhorada hidráulica. Se for este o caso, a febi sugere a substituição de ambos os casquilhos do braço de suspensão ao mesmo tempo para melhorar as características de ruído, vibração e conforto do veículo.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com