



febi 44945

Pentru:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Mitsubishi,
Modele multiple

Motorizări 1,9 și 2,0 TDi



Clapetă admisie

Problemă

Martor motor aprins, performanțe motor degradate, temperatură lichid răcire motor crescută și/sau vibrații excesive la oprirea motorului. Coduri de defect memorate legate de clapeta de admisie, volet circuit admisie și ventilator răcire motor.

Cauză

Simptomele de mai sus pot fi cauzate de o acumulare de carbon excesivă, o defec-tare a angrenajului clapetei de admisie sau o blocare a voletului de admisie. Acestea au ca efect arderea siguranței fuzibile a circuitului comun de alimentare pentru clapeta de admisie și a ventilatorului de răcire al motorului.

Soluție

Verificați și reparați toate circuitele care sunt în legătură cu componentele defecte și înlocuiți clapeta de admisie.

Pentru mai multe detalii tehnice vă rugăm să vizitați: partsfinder.bilsteingroup.com