

Cilindretto in alluminio

Aggiornamento tecnico gamma cilindretti in alluminio

Nell'ambito delle normali operazioni di monitoraggio delle segnalazioni provenienti dalla rete è emerso che in alcuni rari casi, durante il montaggio delle ganasce freno, i cappucci parapolvere possono venire rimossi dalla loro sede, rendendo possibile l'infiltrazione di acqua e di conseguenza la non perfetta tenuta del cilindretto. Per assicurare una riparazione di qualità e prevenire la rimozione dei cappucci parapolvere dalla loro sede durante l'intervento, abbiamo aumentato lo spessore della gomma dei cappucci parapolvere (vedi illustrazione). Ciò assicura un migliore ancoraggio.

“Nota: A sostituzione avvenuta delle ganasce o cilindretti freno verificare che tutti i componenti siano posizionati correttamente. Prestare particolare attenzione al posizionamento dei cappucci parapolvere dei cilindretti.”

Codici aggiornati:

BWF145A, BWD113A, BWA108A, BWC107A, BWB111A e BWD119A

