



SERVICE INFO – FAG 0038



FAG SmartSET 723 7036 10 / 723 7011 10

Обърнете внимание на предоставеното уплътнение на вала

Производители: Bova
Mercedes-Benz
Setra

Модели:
Товарен автомобил:
Mercedes-Benz: Actros
Actros MP2/MP3
Atego / Atego 2
Axor / Axor 2
SK

Автобус:
Bova: Lexio
Magiq
Synergy
Mercedes-Benz: Citaro (O530)
Econic
Intouro (O550)
Intouro
NL / NS
O 404
Tourismo (O 350)
Travego (O580)
VD / VL / VO
Setra: Series 400

Арт. номера: 723 7036 10
723 70 11 10

За настоящият списък направете справка в каталога

Ако горепосоченият FAG SmartSET е монтиран, старото уплътнение на вала не трябва да се използва повторно.

Вместо това, трябва да бъде монтиран уплътнителният пръстен, доставен заедно със SmartSET. Уплътнителният пръстен има различни размери.



Снимка 1: Уплътнителният пръстен на вала се доставя с FAG SmartSET 723 7036 10 и 723 7011 10..



Снимка 2: Уплътнителният пръстен на доставеното уплътнение на вала (по-горе), се различава само леко от първоначално монтираната версия (отдолу)

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД
бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

FAG 0038