



FAG SERVICE INFO



FAG SmartSET 723 7036 10 / 723 7011 10

Hinweis zum mitgelieferten Wellendichtring

Hersteller: Bova
Mercedes-Benz
Setra

Modelle:
NKW:
Mercedes-Benz: Actros
Actros MP2/MP3
Atego / Atego 2
Axor / Axor 2
SK

Bus:
Bova: Lexio
Magiq
Synergy
Mercedes-Benz: Citaro (O530)
Econic
Integro (O550)
Intouro
NL / NS
O 404
Tourismo (O 350)
Travego (O580)
VD / VL / VO
Setra: Series 400

Art.-Nr.: 723 7036 10
723 70 11 10

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

Wird das oben aufgeführte FAG SmartSET eingebaut, darf der alte Wellendichtring **nicht** wieder verwendet werden.

Statt dessen muss der im SmartSET mitgelieferte Dichtring eingebaut werden. Die Dichtlippe hat ein anderes Maß.



Bild 1: Der Wellendichtring wird beim FAG SmartSET 723 7036 10 und 723 7011 10 mitgeliefert



Bild 2: Die Dichtlippe des mitgelieferten Wellendichtrings (oben) unterscheidet sich nur geringfügig zur original eingebauten Ausführung (unten)

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Schaeffler REXPART Service Center: 00800 1 753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.rexpert.de

SCHAEFFLER
REXPART