



SERVICE INFO – INA 0047



Az 534 0062 20 cikkszámú feszítőkar cseréje az 534 0340 10 cikkszámúval a Mercedes Actroshoz

Gyártó: Mercedes

Modellek: Actros

Motorok: OM
541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

OE sz.: (1) A 541 200 2470 (régi)
(2) A 541 200 2570 (új)

Cikksz.: (1) 534 0062 20 (régi)
(2) 534 0340 10 (új)



1. ábra: 534 0062 20 (csere kivitel)



2. ábra: 534 0340 10 (aktuális kivitel)

Az 534 0062 20 cikkszámú feszítőkar (1. ábra) többé nem szállítható és az 534 0340 10 cikkszámúval (2. ábra) helyettesítik.

A lényeges különbségek a javított futási tulajdonságú módosított vezetőgörgő és a módosított homloklemez.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0047