



SERVICE INFO – INA 0047



Замена натяжителя 534 0062 20

на 534 0340 10 для Mercedes Actros

Производитель: Mercedes

Модели: Actros

Модель двигателя: OM

541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

OE номера: (1) A 541 200 2470 (старый)
(2) A 541 200 2570 (новый)

Арт. номера: (1) 534 0062 20 (старый)
(2) 534 0340 10 (новый)

Натяжитель 534 0062 20 (Рис. 1) более не доступен и был заменен натяжителем 534 0340 10 (Рис. 2).

Основная разница между двумя конструкциями в новом опорном ролике с улучшенными динамическими характеристиками и новой защитной пластиной.



Рисунок 1: 534 0062 20 (замененная конструкция)



Рисунок 2: 534 0340 10 (текущая конструкция)

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО “Шэффлер Руссланд”
+7 (495) 737 76 60
aftermarket.ru@schaeffler.com
aftermarket.schaeffler.ru
www.rexpert.ru

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0047