



SERVICE INFO – INA 0047



Ersättning av sträckarenhet 34 0062 20 mot 534 0340 10 för Mercedes Actros

Tillverkare: Mercedes

Modeller: Actros

Motorns konstruktionstyp: OM
541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

Best. nr.: (1) A 541 200 2470 (tidigare)
(2) A 541 200 2570 (nytt)

Art-nr.: (1) 534 0062 20 (tidigare)
(2) 534 0340 10 (nytt)



Bild 1: 534 0062 20 (tidigare utförande)




Bild 2: 534 0340 10 – nytt utförande

Sträckarenhet 534 0062 20 (bild 1) levereras inte längre och har ersatts av best. nr. 534 0340 10 (bild 2).

Viktiga skillnader består i en avlänkningsrulle med förbättrade driftsegenskaper, samt modifierad arm.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

"Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB"

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REP>XPERT