



## SERVIZIO INFORMAZIONE



# Modifica al design del rullo tenditore 534 0168 10

Produttore: Land Rover, MG, Rover

Modello:  
Land Rover: Freelander  
MG: ZR, ZS  
Rover: 25

Motore:  
Land Rover: 1.8  
MG: 1.4, 1.6  
Rover: 1.2

N. art.: 534 0168 10

Riferimento OE: PQG100180  
PQG100180A  
QVU 10022



Figura 1: A sinistra la versione precedente, a destra quella nuova

In virtù della continua evoluzione dei nostri prodotti, il rullo tenditore con numero articolo 534 0168 10 è stato modificato.

Il presente servizio informazione mostra le caratteristiche visive della versione sinora utilizzata (Figura 1 a sinistra) e di quella nuova (Figura 1 a destra).

Nella fase transitoria può accadere che siano disponibili entrambe le varianti.

Le due versioni si differenziano esclusivamente per l'aspetto esteriore, entrambe soddisfano le specifiche tecniche e possono essere impiegate senza restrizioni.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi [www.schaeffler-aftermarket.it](http://www.schaeffler-aftermarket.it) e [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Schaeffler Italia S.r.l.  
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)  
[automotiveaftermarket.it@schaeffler.com](mailto:automotiveaftermarket.it@schaeffler.com)  
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

