



SERVICE INFO – INA 0126



Remenica slobodnog hoda alternatora (OAP)

Kat. Br. 535 0267 10 Vizualne razlike

Modeli:

Citroën:	C4 Aircross
Mitsubishi:	ASX, Lancer, Outlander II, Outlander III
Peugeot:	4008
Motori:	
Citroën/Peugeot:	1.8 HDi
Mitsubishi:	1.8 DI-D, 2.2 DI-D
Kat. Br.:	535 0267 10
OE broj:	
Mitsubishi:	1800A201, 1800A333



Slika 1: Stara (prethodna) izvedba



Slika 2: Nova izvedba

Kao dio našeg kontinuiranog tehničkog usavršavanja naših proizvoda, promjene su izvršene i na remenici slobodnog hoda alternatora (OAP) Kat. Br. 535 0267 10.

Ova servisna informacija prikazuje optičke razlike stare izvedbe (Slika 1) i nove izvedbe (Slika 2).

U prijelaznoj fazi se može dogoditi da će se isporučivati oba dvije izvedbe.

Dvije izvedbe razlikuju se jedino po njihovom izgledu. Oba dvije izvedbe, zadovoljavaju tehničke specifikacije i mogu se upotrebljavati bez ograničenja.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com.

Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

