



SERVICE INFO – INA 0198



Τροχαλία τάνυσης 531 0938 10

Ελέγχετε πάντα ότι η κατεύθυνση τάνυσης είναι σωστή

Κατασκευαστές: Geely, Volvo

Κινητήρες: Βενζινοκινητήρες 1.5 lt

Κωδικός
ανταλλακτικού: 531 0938 10

Για τη τρέχουσα λίστα ανατρέξτε στον κατάλογο

Στους κινητήρες που κατασκευάζονται από τις Geely και Volvo, ο τεντωτήρας 531 0938 10 πρέπει να περιστρέφεται σε διαφορετικές κατευθύνσεις για να τεντώνεται σωστά ο οδοντωτός ιμάντας.

Ο τεντωτήρας στους κινητήρες που κατασκευάζονται από την Geely, πρέπει να περιστρέφεται δεξιόστροφα, ενώ στους κινητήρες Volvo, πρέπει να περιστρέφεται αριστερόστροφα.

Εάν η καθορισμένη κατεύθυνση τάνυσης είναι λανθασμένη, ο οδοντωτός ιμάντας δεν θα τεντώνεται σωστά.



Εικόνα: Τροχαλία τάνυσης 5310938 10

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece

schaefflergr@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0198