



INA SERVICE INFO



Unterschiedliche Gleitschienen

Designänderung im Verlauf des Bauzeitraums ohne klare Abgrenzung

Hersteller: Hyundai
Kia

Modelle: Accent III & IV
Elantra III, IV, V & VI
GETZ (TB)
i10, i20, i30, i40
iX20, iX35 (Tucson)

CARENS III, IV & CEE'D (JD&ED),
CRETA/CANTUS, CERATO I & III
OPTIMA, RIO II-III, SOUL I, SPORTAGE,
TUCSON, VENGA

Art.-Nr.:

Gleitschiene: 552 0167 10 (ohne Befestigungsaufnahme)
552 0720 10 (mit Befestigungsaufnahme)

Art.-Nr.:

Steuerketten-
sätze: 559 1863 30 (ohne Befestigungsaufnahme)
559 1863 31 (mit Befestigungsaufnahme)

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

Bei den Motoren der oben genannten Fahrzeugmodelle wurden in den Baujahren zwischen 2007 und 2012 die Gleitschienen der Steuerkette in der laufenden Produktion geändert. Aus diesem Grund können bei einer Reparatur unterschiedliche Gleitschienen vorgefunden werden. Eine klare Abgrenzung bezüglich des Baujahres oder der jeweiligen Motorgenerationen wird vom Fahrzeughersteller nicht kommuniziert. Daher kann die Artikelnummer des Ersatzteils erst nach der Begutachtung des im Fahrzeug montierten Teils definiert werden.

Es gibt Gleitschienen mit und ohne Befestigungsaufnahmen. Soll eine Gleitschiene ohne Befestigungsaufnahme (Bild 1) ersetzt werden, so ist die Artikelnummer 552 0167 10 zu verwenden. Zudem ist diese Gleitschiene auch im Steuerkettenersatz 559 1863 30 enthalten.

Die Gleitschiene mit Befestigungsaufnahme (Artikelnummer 552 0720 10, Bild 2) ist nicht einzeln erhältlich. Sie ist im Steuerkettenersatz mit der Artikelnummer 559 1863 31 enthalten.



Bild 1: Gleitschiene ohne Befestigungsaufnahme Art.-Nr.: 552 0167 10



Bild 2: Gleitschiene mit Befestigungsaufnahme Art.-Nr.: 552 0720 10

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

REXPART Hotline: 069 27135-3535

Mo.–Do. von 9.00–16.00 Uhr, Fr. 9.00–15.00 Uhr

www.repxpert.de

SCHAEFFLER
REXPART