


PI 1931

Só para técnicos especializados!
1/1


PRODUCT INFORMATION

ALTERAÇÃO DE PRODUTO

REMOÇÃO DO FURO DE LUBRIFICAÇÃO DAS SEGUINTE BRONZINAS DE BIELA.

Os furos de lubrificação das bronzinas de bielas abaixo foram eliminados. Em alguns casos para evitar uma vazão de óleo e também para seguir a alteração realizada pela própria montadora.

BRONZINAS DE BIELAS 77 655 600, 77 655 610, 77 655 620, 77 655 630 e 77 655 640
Aplicadas nos motores GM 1.8L Álc./Gas. (1983 - 2001), 2.0L Álc./Gas.(1986 - 1999)
 2.2L Gas.(1994 - 2004)




Versão com furo



Versão sem furo

BRONZINAS DE BIELAS 77 847 600, 77 847 610, 77 847 620
Aplicadas nos motores Fiat Fire 1.0L Gas./Flex (2000 - ...)



Versão com furo




Versão sem furo

BRONZINAS DE BIELAS 87 409 600, 87 409 610, 87 409 620, 87 409 630 e 87 409 640
Aplicadas nos motores Fiat 1.8L 16V Gas./Flex (2003 - 2007),
 GM 1.0L Gas./Flex (1994 - 2009), 1.4L Gas. (2004 - 2013),
 1.6L Gas. (1994 - 2011), 1.8L Gas. (2003 - 2005)



Versão com furo



Versão sem furo