LuK INFORMACIÓN DE SERVICIO

Volante bimasa 415 0560 10 de LuK

Anillo de transmisión modificada

Fabricante:	Ford
Modelo:	Transit
Año de fabricación:	2006 -
Motor:	3,2 TDCi
Referencia de LuK:	415 0560 10

Fig. 1: Versión hasta 03/2012

Fig. 2: Versión a partir de 04/2012

Como parte de nuestro programa de mejora continua de nuestros productos, se ha modificado de transmisión y el cojinete del volante motor bimasa 415 0560 10.

La figura 1 muestra la instalación del modelo de volante bimasa en vehículos hasta la fecha de producción 03/2012.
La figura 2 muestra el montaje en serie y la pieza de repuesto suministrada de un modelo de volante bimasa a partir de 04/2012.

Al contrario que el modelo anterior, el anillo de transmisión tiene un espesor más reducido y un perfil de diente distinto. Además, al sustituir el cojinete de fricción por un rodamiento de bolas, se ha prolongado la vida útil del volante bimasa.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Situación 05.2015 **LuK 0055** Salvo modificaciones técnicas
Las referencias de OE se citan únicamente con fines comparativos
© 2015 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.es

SCHAEFFLER REPXPERT