INA INFORMACIÓN DE SERVICIO

Polea tensora 531 0938 10

Es imprescindible prestar atención al sentido de giro correcto

Fabricantes: Geely, Volvo

Motores: 1.5 litros de gasolina

Nº de artículo: 531 0938 10

Consulte la asignación actual en los catálogos

En los motores de los fabricantes de vehículos Geely y Volvo, la polea tensora 531 0938 10 gira en direcciones diferentes para tensar la correa dentada.

En los motores de Geely gira en sentido horario, mientras que en los vehículos de Volvo lo hace en el sentido contrario.

Si no se presta atención a la dirección de giro indicada, para el correcto montaje de la polea tensora, no es posible garantizar la correcta tensión de la correa dentada.

Figura: Polea tensora 531 0938 10

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.es

SCHAEFFLER REPXPERT

Situación 05.2021 **INA 0198** Salvo modificaciones técnicas
Las referencias de OE se citan únicamente con fines comparativos
© 2021 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG