SERVICE INFO – LuK 0083

LuK RepSet 601 0053 00

Pentru o transmitere fiabilă a forței în condiții de solicitare mare

Producător:	Land Rover
Modele:	Defender
Motorizare:	2,2 TD4 2,4 TD4
Cutia de viteze:	MT82

Fig. 1: Setul de reparații LuK RepSet 601 0053 00 cu volant

La autovehiculele enumerate mai sus, în timpul utilizării în condiții off-road extreme sau al folosirii remorcii, ambreiajul poate începe să patineze. Utilizarea frecventă în aceste condiții poate duce la o uzură sporită, care, la rândul său, poate determina probleme premature în transmiterea puterii.

În trecut, înlocuirea ambreiajului nu elimina problema definitiv și sigur, deoarece nu existau piese de schimb performante.
Pentru a asigura o transmitere durabilă și confortabilă a puterii, Schaeffler Automotive Aftermarket a dezvoltat un nou set de reparații (LuK RepSet) special pentru aceste autovehicule.

Spre deosebire de kit-ul produs în serie, acest RepSet folosește un ambreiaj cu autoreglare, mai mare.

Acesta oferă mai multe avantaje deodată:
- O capacitate mai mare de transmitere a cuplului (astfel încât ambreiajul nu patinează la sarcină mare)
- Forțe semnificativ mai mici de acționare a pedalei pe parcursul duratei de viață
- Beneficii clare în ceea ce privește durabilitatea și confortul

LuK RepSet 601 0053 00 nu poate fi combinat cu volantul de serie. Din acest motiv, pe lângă componentele obișnuite, el conține și un volant special proiectat pentru acest ambreiaj.

Respectaţi specificaţiile producătorului autovehiculului!

Publicat 02.2019 **LuK 0083** Informaţiile prezente pot suferi modificări
Referirea la numerele de identificare ale pieselor de schimb este făcută în scop strict comparativ.
© 2019 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.ro
www.repxpert.ro

SCHAEFFLER REPXPERT