PRODUCT INFORMATION

MODIFICACIÓN DE PRODUCTO

ELIMINACIÓN DEL AGUJERO DE LUBRICACIÓN DE LOS SEGUIENTES COJINETES DE BIELA

Los agujeros de lubricación de los cojinetes de biela indicados abajo fueran quitados. En algunos casos, para evitar un flujo de aceite y también para seguir el cambio realizado por la propia ensambladora.

COJINETES DE BIELA — 77 655 600, 77 655 610, 77 655 620, 77 655 630 e 77 655 640
Aplicados en los motores — GM 1.8L Álc./Gas. (1983 - 2001), 2.0L Álc./Gas.(1986 - 1999)
2.2L Gas.(1994 - 2004)


Versión con agujero

Versión sin agujero

COJINETES DE BIELA — 77 847 600, 77 847 610, 77 847 620
Aplicados en los motores — Fiat Fire 1.0L Gas./Flex (2000 - ...)


Versión con agujero


Versión sin agujero

COJINETES DE BIELA — 87 409 600, 87 409 610, 87 409 620, 87 409 630 e 87 409 640
Aplicados en los motores — Fiat 1.8L 16V Gas./Flex (2003 - 2007),
GM 1.0L Gas./Flex (1994 - 2009), 1.4L Gas. (2004 - 2013),
1.6L Gas. (1994 - 2011), 1.8L Gas. (2003 - 2005)


Versión con agujero


Versión sin agujero

www.ms-motorservice.com.br
© MS Motorservice International GmbH – ES – 06/20 (062020)