LuK SERVİS BÜLTENİ

LuK RepSet 601 0053 00

Yüksek Baskı Altında Güvenilir Güç İletimi

Üretici:	Land Rover
Model:	Defender
Motor:	2,2 TD4 2,4 TD4
Şanzıman:	MT82

Güncel liste için parça kataloğuna bakın!

Yukarıda listelenen araçlarda aşırı arazi kullanımı veya römork kullanımı sırasında debriyaj kaymaya başlayabilir. Bu koşullarda yapılan sık çalıştırma, aşınmaya ve bu da erken güç aktarımı hatasına neden olabilir.

Geçmişte yapılan debriyaj değişimleri ile bu problem kalıcı ve güvenilir şekilde yüksek performanslı yedek parçalar bulunmadığı için çözülememiştir.

Resim 1: LuK RepSet 601 0053 00, volanlı

Dayanıklı ve konforlu güç aktarımı sağlamak için, Schaeffler Automotive Aftermarket bu araçlara özel olarak yeni bir LuK RepSet geliştirmiştir.

Seri üretim kitinden farklı olarak bu RepSet daha büyük bir kendinden ayarlı debriyaj kullanır.

Bu durum bir kerede birçok avantaj sağlar:
- Daha yüksek tork transfer kapasitesi (Böylece debriyajın maruz kaldığı yük azalır)
- Servis ömrü boyunca daha az pedal kuvveti uygulama
- Artan dayanıklılık ve konfor

LuK RepSet 601 0053 00, seri üretim volan ile birleştirilemez. Bu nedenle standart bileşenlere ek olarak bu debriyaj için özel olarak tasarlanmış bir volan içerir.

Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!

02.2019'da yayınlanan **LuK 0083** Teknik içerik değişime tabidir. OE Üreticisi'nin isimleri ve numaraları yalnızca referans maksadıyla kullanılacaktır.
© 2019 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG

Daha fazla bilgi için!
Telefon: +90 212 385 35 84
www.repxpert.com.tr
www.schaeffler.com.tr

SCHAEFFLER REPXPERT