FAG INFORMACIÓN DE SERVICIO

Diferencias visuales de los anillos sensores ABS

Se deben tener en cuenta los diferentes modelos de cubo de rueda

Fabricante: DAF

Nº de artículo RIU (Repair Insert Unit): 566283.#

Nº de artículo de los anillos sensores ABS: 434 0579 10
434 0580 10

El número de artículo 434 0579 10 es adecuado para el cubo de rueda del modelo nuevo

En DAF se utilizan dos cubos de rueda diferentes, en los que se puede montar la unidad de rodamiento de rueda (RIU) con el nº de artículo 566283.#.

Sin embargo, el anillo sensor ABS correspondiente es diferente en los dos cubos de rueda. Si se tuviera que sustituir, es importante reconocer las diferencias visuales para asignarlo correctamente.



El anillo ABS con el número de artículo 434 0580 10 es adecuado para cubos de rueda del modelo antiguo

La siguiente tabla muestra la asignación de los dos anillos sensores ABS:

Cubo de rueda	Nº de artículo RIU (Repair Insert Unit)	Nº de artículo DAF Anillo ABS	Nº de artículo FAG Anillo ABS
Modelo antiguo	566283.#	1805823	434 0580 10
Modelo nuevo	566283.#	1805824	434 0579 10

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.es

SCHAEFFLER REPXPERT

Situación 10.2016 **FAG 0033** Salvo modificaciones técnicas
Las referencias de OE se citan únicamente con fines comparativos
© 2016 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG