SERVICE INFO – INA 0075

Pokyn k montáži napínací kladky 531 0629 30 s bimetalovou pružinou

Výrobci:	Alfa Romeo, Fiat
Modely:	
Alfa Romeo:	147, 156, 166, GT, GTV, Spider
Lancia:	Kappa, Thesis
Motory:	2.5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6
Obj. č.:	531 0629 30

Obrázek 1: 531 0629 30 – napínací kladka 531 0629 30 s bimetalovou pružinou

Napínací kladka 531 0629 30 je vybavena bimetalovou pružinou a vykazuje v porovnání s běžnými napínacími kladkami určité zvláštnosti.

Bimetalová pružina zajišťuje, aby napnutí ozubeného řemenu zůstávalo konstantní při všech teplotách.

Při rozdílu teplot mezi motorem a napínací kladkou během montáže může dojít k posuvu časování motoru.

Důležité:
Při montáži je nutné bezpodmínečně dbát na tom, aby měl motor a napínací kladka teplotu odpovídající okolí!

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

INA 0075

Uvedená čísla náhradních dílů výrobců vozidel slouží pouze k účelům porovnání.

Schaeffler REPXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.
www.repxpert.cz, repxpert.cz@schaeffler.com
REPXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)
Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

Stav 05.2011 **INA 0075** Technické změny vyhrazeny
Uvedená čísla OE slouží pouze pro účely porovnání
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG