SERVIZIO INFORMAZIONE

Protezione dai rumori provenienti

dall'area del comando dei gruppi accessori su Ford Transit

Costruttori:	Ford
Modelli:	Transit
Anno di costruzione:	2000 - 2007
Motore:	2.0 D
N. art.:	535 0223 10



Figura 1: Passaggio dalla puleggia rigida a una ruota libera alternatore

Figura 2: Per il montaggio di una ruota libera alternatore su un generatore Bosch è necessario utilizzare il distanziale incluso con spessore pari a 1,4 mm!

I forti movimenti dinamici della cinghia poly V sui veicoli con puleggia rigida del generatore possono generare rumori.

Schaeffler Automotive Aftermarket ha predisposto per questi veicoli una ruota libera alternatore come soluzione tecnica. La ruota consente di attenuare le sollecitazioni dinamiche nel comando dei gruppi accessori prevenendo quindi la formazione di rumori.

Attenzione: Prestare la massima attenzione alle presenti note per il montaggio!

Sui veicoli interessati con puleggia rigida del generatore, Schaeffler Automotive Aftermarket consiglia di montare la ruota libera alternatore 535 0223 10.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi **www.schaeffler-aftermarket.it** e **www.RepXpert.com**

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
http://www.schaeffler-aftermarket.it • http://www.schaeffler.it

SCHAEFFLER AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LUK INA FAG

Versione 12.2012 (Sostituisce il 04.2012) **INA 0083** Con riserva di modifiche tecniche
I codici OE elencati hanno valore puramente esemplificativo
© 2012 Schaeffler Automotive Aftermarket