SERVIZIO INFORMAZIONE

Ruota libera alternatore 535 0210 10

Differenze visive

Produttores:	Audi, Seat, Volkswagen
Modello:	
Audi:	A4, A5, A6, Q3, Q5
Seat:	Exeo
Volkswagen:	Amarok, T5
Motore:	1.8, 2.0 TSI, 2.0 TFSI
N. art.:	535 0210 10

Figura 1: versione 1

Figura 2: versione 2

Gli alternatori dei veicoli indicati sopra possono essere dotati della puleggia a ruota libera versione 1 (figura 1) o versione 2 (figura 2).

Le due versioni presentano differenze esclusivamente visive, soddisfano le specifiche tecniche e possono essere utilizzate senza restrizioni sui veicoli indicati.

Per questo motivo, Schaeffler Automotive Aftermarket offre esclusivamente la puleggia a ruota libera per alternatore 535 0210 10 versione 1 (figura 1).

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi **www.schaeffler-aftermarket.it** e **www.RepXpert.com**

Versione 09.2014 **INA 0132** Con riserva di modifiche tecniche
I codici OE elencati hanno valore puramente esemplificativo
© 2014 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
http://www.schaeffler-aftermarket.it • http://www.schaeffler.it

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET