Information du produit

Robert Bosch	0414720454

Besoin des outils spéciaux? Non

Information spécifique du produit

Programmer	Non	
Déconnecter	Non	
Réinitialiser les valeurs d'adaption	Non	
Purger	Non	
Réglage sur moteur_1	Oui	

4 cyl: au-dessus de came tournez le bouchon de calbuteur jusqu'a ce qu'il bl



Réglage sur moteur_2	--



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse	3 Nm + 90° + 180°
écrou de blocage vis de réglage	30 Nm
bouchon de axe de culbuteur	20 Nm + 90°
bouchon de couvercle de soupape	10 Nm

Instructions de montage

Remplacer les vis à serrage unique

remplace le vis de réglage de calbuteur

remplacer les boulons d'arbre de culbuteur

ajustement conique: pas besoin de joint d'étachéité

Les conditions des mitrailles:

-extérieur en bon état,
-pas d'endommagement mécanique,
-pas démonté,
-pas de corrosion excessif.