LUK 0102 – SERVICE INFO

Koncentryczny siłownik sprzęgła 510 0183 10

Wymiana plastikowego przewodu hydraulicznego podczas montażu wersji metalowych

Producent: Chevrolet
Opel
Saab

Modele: CRUZE
MALIBU
ORLANDO
ASTRA
CASCADA
INSIGNIA
ZAFIRA
9-5

Części OE:
Złącze: 55 563 644

Mocowanie przewodu: 55 576 804 zielony z funkcją Start Stop
90 522 038 czarny bez funkcji Start Stop

Przewód hydrauliczny: 24 428 856

Aktualne przyporządkowanie można znaleźć w katalogu części

Rysunek 1:
Przewód hydrauliczny plastikowego CSC



Rysunek 2:
Przewód hydrauliczny, prowadnica i części łączące od producenta pojazdu

W przypadku producentów pojazdów i modeli wymienionych powyżej, materiał, z którego wykonano siłownik sprzęgła CSC (Concentric Slave Cylinder) oraz konstrukcja połączenia hydraulicznego zostały zmienione w okresie produkcji. Dlatego podczas naprawy sprzęgła można znaleźć różne wersje CSC.

Uszkodzony siłownik centralny z tworzywa sztucznego (rys. 1) nie może zostać wymieniony na aktualną wersję metalową (510 0183 10) bez nowego przewodu hydraulicznego. W takim przypadku należy użyć metalowego przewodu hydraulicznego oraz różnych części prowadzących i łączących od producenta pojazdu (rys. 2).

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Stan 10.2024 LUK 0102 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT