LuK INFORMAZIONE TECNICA

LuK RepSet 2CT DMF

La soluzione pratica completa per doppie frizioni a secco e a umido

Il volano a doppia massa (DMF) utilizzato nei veicoli con doppia frizione presenta un design speciale. La differenza principale rispetto al design standard sta nel design del lato secondario. Esso non è progettato come massa del volano con superficie di attrito integrata, ma sotto forma di flangia scanalata. Trasmette la coppia del motore ai denti scanalati della doppia frizione.

Durante il funzionamento, si verifica usura in queste due scanalature. Se durante una riparazione viene sostituito solo uno dei componenti, i diversi stati di usura possono causare una mancata corrispondenza dei componenti, con effetti negativi sul funzionamento e sul corretto comportamento dell'intero sistema.

Per questo motivo, si consiglia una soluzione di riparazione combinata in caso di danneggiamento del DMF o della doppia frizione. In altre parole: la sostituzione completa di entrambi i componenti.

Sono ora disponibili vari LuK RepSet 2CT DMF (tecnologia a doppia frizione/volano a doppia massa) esattamente per questo requisito di riparazione. Essi vanno ad integrare i prodotti esistenti LuK RepSet 2CT e LuK DMF.

Le nuove soluzioni complete contengono tutte le relative parti soggette a usura, necessarie per la riparazione professionale di una doppia frizione a secco o a umido. Oltre al contenuto già familiare del LuK RepSet 2CT, la confezione del LuK RepSet 2CT DMF contiene anche un DMF con viti di fissaggio incluse.

LuK RepSet 2CT DMF per una doppia frizione a secco

Con il LuK RepSet 2CT DMF, i problemi che possono verificarsi in alcuni casi per via della combinazione di pezzi provenienti da diversi produttori di componenti per la frizione sono eliminati fin dall'inizio. Inoltre, i componenti appositamente abbinati evitano eventuali errori di assegnazione.

Ciò comporta i seguenti vantaggi per la riparazione:

- Un livello di assistenza ottimale, poiché tutti i pezzi provengono da un'unica fonte e sono abbinati tra loro
- Eliminazione dei problemi tecnici noti per alcuni produttori

Nota:
Tutti i componenti sono abbinati tra loro e possono essere montati solo nella rispettiva composizione inclusa nella confezione! I costi derivanti da danni o malfunzionamenti dovuti a montaggio errato o rimozione di singoli pezzi non possono essere riconosciuti in caso di richiesta di garanzia!

Versione 05.2025 **LuK 0108** Con riserva di modifiche tecniche
I codici OE elencati hanno valore puramente esemplificativo
© 2025 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Germany GmbH & Co. KG

Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Italy S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
Via Varesina 158/162, 20156 Milano
Tel. 02 8450 4391
assistenza-aftermarket@schaeffler.com
www.repxpert.it

SCHAEFFLER REPXPERT