PROTIPS

febi 109110, 198974

Passend für:
Ford Transit und Tourneo 2006-2014 2.2 TDCi



DE

Kraftstofffilterschlüssel

Problem

Das Kraftstofffiltergehäuse lässt sich für den Filterwechsel nicht öffnen, ohne das Gehäuse zu beschädigen.

Ursache

Das Gehäuse besteht aus Kunststoff und ist mit Rippen zur Aufnahme des Spezialwerkzeugs versehen.

Lösung

Beim Auswechseln des Kraftstofffilters muss unbedingt das Spezialwerkzeug 198974 verwendet werden, um das Filtergehäuse zu lösen und festzuziehen.

1. Den Filter über den unteren Ablass entleeren und den Ablass schließen. Den Stecker des Wassersensors lösen.
2. Das Filterwerkzeug 198974 auf das Filtergehäuse setzen.
3. Drehen Sie den Gehäusedeckelmit einem geeigneten 3/8“-Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn um ca. 30° bis zum Entriegelungspfeil auf dem Filtergehäuse.
4. Ziehen Sie den Gehäusedeckel nach unten, dies kann an der Dichtung klebrig sein.
5. Entfernen Sie den Filter, indem Sie ihn um 10° gegen den Uhrzeigersinn drehen und den alten Kraftstofffilter herausziehen.
6. Entfernen Sie die alte Filterdichtung und setzen Sie die neue Dichtung ein. Schmieren Sie die Dichtung mit Fett ein.
7. Setzen Sie den neuen Filter ein und achten Sie darauf, dass die Pfeile auf dem Filter und die Entriegelungspfeile auf dem Gehäuse übereinstimmen, drehen Sie den Filter im Uhrzeigersinn bis ein Widerstand zu spüren ist.
8. Setzen Sie den Gehäusedeckel auf den oberen Gehäuseteil auf und achten Sie darauf, dass die Entriegelungspfeile übereinstimmen. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn bis dieser mit dem Verriegelungspfeil ausgerichtet ist. Starten Sie den Motor und vergewissern Sie sich, dass kein Kraftstoff austritt.

For more technical information please visit: **partsfinder.bilsteingroup.com**

Technical data can be subject to change

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com