INFORMACIÓN DE SERVICIO

Kit de correa dentada 530 0536 10

Fabricante:	Lada
Modelos:	Kalina Priora
Motores:	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V
N.º de artículo:	530 0536 10

Fig. 1: 530 0536 10 – Kit de reparación INA para la distribución

Para los modelos citados anteriormente, Schaeffler Automotive Aftermarket ofrece en exclusiva un kit de correa dentada completo, además de las poleas de inversión individuales. Este juego contiene la polea tensora 531 0841 10 con su tornillo correspondiente, la polea de inversión 532 0604 10 y la correa dentada.

Estos componentes especialmente adaptados aseguran una tensión óptima de la correa en todas las condiciones de funcionamiento y temperatura del motor.

La polea tensora y la correa dentada deben montarse siempre de forma conjunta. No se permite una instalación sin reemplazar estos dos componentes a la vez.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en **www.schaeffler-aftermarket.com** o en **www.RepXpert.com.**

Situación 10.2012 **INA 0102** Salvo modificaciones técnicas
Las referencias de OE se citan únicamente con fines comparativos
© 2012 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Iberia, s.l.u.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115
Fax: 91 654 27 61
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET