Information du produit

Robert Bosch	0445110296

Besoin des outils spéciaux? Oui

Information spécifique du produit



Programmer	Oui	Code IMA (6 caractères)
Déconnecter	Non	
Réinitialiser les valeurs d'adaption	Non	
Purger	Non	
Réglage sur moteur_1	Non	
Réglage sur moteur_2	--	

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse	5 Nm + 90°
Connections tubes hautes pression	27 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

Les conditions des mitrailles:

-extérieur en bon état,
-pas d'endommagement mécanique,
-pas démonté,
-pas de corrosion excessif.