Information du produit

	VDO	5WS40148-Z

Besoin des outils spéciaux? Non

Information spécifique du produit

Programmer	Non	
Déconnecter	Non	
Réinitialiser les valeurs d'adaption	Non	
Purger	Non	
Réglage sur moteur_1	Non	
Réglage sur moteur_2		

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse	15 Nm + 70°
Connections tubes hautes pression	23 Nm

Instructions de montage

Remplacer les vis à serrage unique

remplacer le joint étanchéité

conseil: utilisez graisse céramique pour les injecteurs

Les conditions des mitrailles:

-extérieur en bon état,
-pas d'endommagement mécanique,
-pas démonté,
-pas de corrosion excessif.